

245

м/п

3.4.8 1.64.08

МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ СССР

**ПАМЯТНИКИ ИСТОРИИ И КУЛЬТУРЫ СССР
(недвижимые)**

1300547000

СОВЕТСКАЯ РЕСПУБЛИКА РСФСР

Министерство культуры. Государственная инспекция по охране памятников
истории и культуры.

ПАСПОРТ

I. НАИМЕНОВАНИЕ ПАМЯТНИКА Воскресенская церковь с фрагментами архитектуры

II. ТИПОЛОГИЧЕСКАЯ
ПРИНАДЛЕЖНОСТЬ

Памятник истории	Памятник архитектуры	Памятник искусства
		4

III. ДАТИРОВКА ПАМЯТНИКА (или дата исторического события, с которым связано возникновение памятника -- для памятников истории)

кон. XIX в.

IV. АДРЕС (местоположение) ПАМЯТНИКА Мордовская АССР, Ардатовский район,
с. Тургенево. Автобусом Ардатов-Тургенево.

(АССР, край, область, район, автомагистраль, автомобильный путь, путеводитель)

V. ХАРАКТЕР
СОВРЕМЕННОГО
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

потреб- ное изме- нение	культурно- просветите-	туристско- экскурсион-	лечебно- оздорови- тельны-	жилые помещения	хозяйст- венное	не исполь- зуется
школь- ный зал	музей		санаторий		учреждения торгов., промышл. сферы	

ПРИЛОЖЕНИЯ:

Документы: паспорт — 9
Земельный участок — 19
Город —
Спортивные сооружения — 1
Банк —
Библиотека —
Национальный музей —
Музей изобразительных искусств —

VI. ИСТОРИЧЕСКИЕ СВЕДЕНИЯ

- для памятников археологии
- для памятников истории
- для памятников архитектуры и документального изучения
- историческое значение, земя и время выявленных памятников в раковине, место хранения коллекции.
- история возникновения памятника, связанные с событий и люди, с которыми объект приводил в наше время.
- автор, спроектировавший памятник и его архитектор.

14

Деревянная церковь в селе Тургенево существовала в селе Тургенево с 1751 года. Сведений о времени сооружения ныне существующей каменной церкви во имя Воскресения Христова в литературе обнаружить не удалось, но на основании стилистического анализа форм и декора здание можно отнести к концу XIX века.

91 перестройки и украшения, изменение цвета камня, облицовка

Утрачены верхние ярусы колокольни, заведение центральной главы, кровли над трапезной и боковыми помещениями колокольни. Все оконные проемы и арка, ведущая из трапезной в колокольню заложены кирпичом.

92 реставрационные работы (обивка деревянных конструкций, покраска)

Реставрационные работы не проводились.

VII ОПИСАНИЕ ПАМЯТНИКА

- как памятник архитектуры;
— как памятник истории;
— как памятник археологии;
- как памятник природы;
- как памятник культуры; изысканность, некрасивы.
- архитектурная композиция, наличие, текст и время установленных мемориальных досок;
- основные особенности планировочной, композиционно-пространственной структуры и конструкций; характер декора фасадов и интерьеров, наличие живописи, скульптуры, выкладки из искусственного камня, ограждений, основных габаритов.
- основные особенности композиционного и художественного решения, эпохи, материал, техника, размер.

Крестичное здание церкви расположено в центре села и южным фасадом обращено к дороге Ардатов-Туттево. Его плановая структура крестообразна и симметрична относительно центральной оси. У северного, южного и восточного рукавов креста внешние угла сконечны, а к западному примыкает квадратная в плане колокольня, с юга и севера осложненная двумя пятиугольными в плане помещениями.

В объемно-пространственной композиции в настоящее время доминирует мощный объем центральной части храма, завершенный барабаном с высоким куполом, вокруг которого поставлены четыре декоративные главки на круглых барабанах. Рукава креста почленены по отношению к центральной части храма и завершены полуциркульными кровлями по обрешетке.

Интерьер храма имеет подчеркнуто центральный характер — четыре полуциркульные арки, опиравшиеся на пилоны в углах креста, несут при помощи парусов центральный барабан, перекрытый куполом. Северный, южный и восточный рукава креста перекрыты полуциркульными сводами с тремя лотками, а алтарная часть осложнена дополнительной парой полуциркульных арок. Западная часть креста также имеет полуциркульный свод, в первом ярусе колокольни свод крестовый, боковые же помещения имели плоские перекрытия.

Сухой псевдовизантийский декор украшает фасады здания. Оконные проемы декорированы килевидными кокошниками и заключены в прямоугольные ниши, в верхней части которых проходит ряд сухариков. Окна расположены по одному в сконечных гранях рукавов креста и колокольни и по три на

каждом крыле общим для всех, окна исторической эпохи, а также памятника.

см. Вклейки

Памятник представляет собой характерный пример эклектической архитектуры рубежа XIX-XX вв. Бесспоря на измельченный декор, маловразительные пропорции наконец же фоне стандартной застройки села производят впечатление монументальности своих форм. Очень интересная настенная роспись, выполненная в стиле модерн, с рельефом вставляемой иконографией.

VIII ОСНОВНАЯ БИБЛИОГРАФИЯ, АРХИВНЫЕ ИСТОЧНИКИ, ИСТОРИОГРАФИЧЕСКИЙ МАТЕРИАЛ

Батенов Н. Статистическое описание соборов, монастырей, приходских и домовых церквей Симбирской губернии по данным 1903 года. Симбирск, 1903 г.
стр. 225.

IX. ТЕХНИЧЕСКОЕ СОСТОЯНИЕ

характеристика общего состояния

для памятников архитектуры

культурного слоя
заключение изысковдля памятников архитек-
туры и историиобщественны-
ство
закрытый
потолок
под
стекло, фасадное
интерьерное

в экспозиции

живопись
скульптура
орнаментикадля земельных мону-
ментального искусствацерковь
достройка
скульптура
группа
красочного слоя

X. СИСТЕМА ОХРАНЫ

а) категория охраны

б) дата и № документа о принятии под охрану Лест. сц. ИАССР №18 от 28.8.89

в) границы охранной зоны и зоны регулирования застройки (краткое описание со ссылкой на утвержденный документ)

Границы охранной зоны не устанавливались

г) базисные принадлежность и конкретное исполнительство

используется колхозом "Вперед"ПОД СКЛАД

д) дата и № охранного документа:

Дата составления паспорта

44 - XI - 1975.

Составил: Троскина Н.Д. искусствоведи.о. к. в. директора музеяH. M.
(подпись)

ВЛАДЫШ І

К паспорту "Воскресенская церковь" с.Тургенева
Ардатовский район. Мордовской АССР.

КУПа/

фасадах трапезной. Входы в церковь находятся по осям рукавов креста, они оформлены тягами из простейших обломов кирпича, повторяющих арочную форму входа. Восемь окон барабана декорированы кокошниками, образующими сплошную аркатуру. Первый ярус колокольни украшен восьмиконечными крестами, выполненными из кирпича. В интерьере храм оттука-
тушен и побелен. Штукатурными тянутыми наличниками отмечены оконные проемы и арки. В пятаках арок отбиты карнизы. В алтарной части, в трапезной, на подпружных арках и в куполе барабана сохранились фрагменты масляной росписи, выполненной в стиле модерн. В апсиде с южной и северной стороны помещены фигуры в рост св. кн. Владимира и Александра Невского. В трапезной на южной стене сохранилась на половину высоты трехфигурная композиция святых Елены, Константина и Прокопия. В парусах помещены символы евангелистов, а над арками сложные иконографические изводы "Распятия", "Положения во гроб". *Иконография* Необычна иконография "Отечества" или "Новозаветной Троицы". Роспись несомненно сделана по эскизам столичного мастера.

Габариты плана: 34,6 x 21,2 м

Размер кирпича: 26 x 12/12,5/ x 8/7/ см

использованием мотивов























Св. Георгиј



LASTA PIAN. 1863.







3.4. № 1.64.02.

МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ СССР • ПАМЯТНИКИ ИСТОРИИ И КУЛЬТУРЫ СССР (недвижимые)
 СОЮЗНАЯ РЕСПУБЛИКА РСФСР Госинспекция по охране памятников истории и культуры
 Адрес Мордовская АССР Ардатовский р-н, с. Тургенево. (наименование отраслевого органа охраны)
 (АССР, край, область; район, автономная обл.; национальный округ; населенный пункт)

УЧЕТНАЯ КАРТОЧКА

I. НАИМЕНОВАНИЕ ПАМЯТНИКА Воскресенская церковь

II. ТИПОЛОГИЧЕСКАЯ ПРИНАДЛЕЖНОСТЬ

памятник археологии	памятник истории	памятник архитектуры	памятник монумент. ис-ва
		4	

III. ДАТИРОВКА ПАМЯТНИКА кон. XIX в.

IV. ХАРАКТЕР СОВРЕМЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

по первоначальному назначению	культурно-просветительное	туристско-искусственное	лечебно-оздоровительное	жилая помещение	хозяйственное	не используется
					+	

предлож. не использ.

V. ХАРАКТЕРИСТИКА ТЕХНИЧЕСКОГО СОСТОЯНИЯ

хорошее	среднее	плохое	аварийное
	+		

VI. КАТЕГОРИЯ ОХРАНЫ

секретная	республ.	местная	не состоит
		+	+

наличие утвержденной окружной зоны

да	нет
	+

VII. НАЛИЧИЕ ДОКУМЕНТАЦИИ

паспорт	фотографии	обмеры	реставрационные материалы
+	+	+	

место хранения документов

Дата составления карточки
« 14 » XI 1975 г.
М.Н.

органы охраны		реставрационные мастерские
республиканск.	местные	музей, архив, НИИ
+	+	+

Составитель Трошкина Н.Д. Искусствовед
(Ф. и. о., должность или профессия, подпись)

Инспектор по охране памятников

(Ф. и. о., подпись)

УЧЕТНАЯ КАРТОЧКА (оборотная сторона)

Фото или схематический план



Краткое описание

Кирпичное здание церкви расположено в центре села у дороги Ардатов-Тургенево и имеет крестообразный план, симметричный относительно центральной оси. У северного, южного и восточного рукавов креста углы скошены, а к западному примыкает квадратная в плане колокольня, оояложенная с севера и юга пятиугольными в плане помещениями. В объемно-пространственной композиции в настоящее время доминирует мощный объем центральной части храма, увенчанной круглым барабаном, вокруг которого поставлены четыре декоративные главки на глухих барабанах. Интерьер храма отличается слитностью пространства и его центричностью. Плоский декор фасадов использует псевдовизантийские мотивы. В интерьере сохранились фрагменты настенной росписи в стиле модерн. Памятник представляет собой типичный пример эклектичной архитектуры рубежа XIX-XX вв. Несмотря на измельченный декор, малоизразительные пропорции перековь на фоне современной застройки привлекают внимание монументальность своих форм. Особый интерес представляет настенная роспись с использованием мотивов модерна, струящаяся здание 10000 редко.