

3700092001

МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ СССР 3.3.✓

417.1

ПАМЯТНИКИ ИСТОРИИ И КУЛЬТУРЫ СССР (недвижимые)

Р С С Р

СОЮЗНАЯ РЕСПУБЛИКА

Министерство культуры. Государственная инспекция по охране
 памятников истории и культуры.

(подразделение республиканского органа охраны памятников)

ПАСПОРТ

I. НАИМЕНОВАНИЕ ПАМЯТНИКА

Больница Коптовская (главный корпус)

II. ТИПОЛОГИЧЕСКАЯ ПРИНАДЛЕЖНОСТЬ

памятник археологии	памятник истории	памятник архитектуры	памятник монумент исч-ва
		3	

III. ДАТИРОВКА ПАМЯТНИКА (или дата исторического события, с которым связано возникновение памятника — для памятников истории)

1912 г.

IV. АДРЕС (местонахождение) ПАМЯТНИКА

Ивановская обл., г. Баруто.

(АССР, край, область, район, автономная обл.)

ул. Большая 2.

административный округ; изоленный пункт; пути подъезда)

V. ХАРАКТЕР СОВРЕМЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

по первоначальному	культурно-просветител.	туристско-экскурсион.	лечебно-оздоровительн.	жилые помещения	хозяйственное	не используется
музей бывш. клуб			бывш. санкт. дорм.		учреждение торгов, промышл., склад	

ПРИЛОЖЕНИЯ:

Фото общего вида —

2

Фото фрагментов —

3

Генплан —

2

Обмеры: план —

фасад —

2

разрез —

Схематический план

охранной зоны —

VI. ИСТОРИЧЕСКИЕ СВЕДЕНИЯ

	для памятников археологии	— история возникновения, кем и когда производились разведки и раскопки, место хранения коллекций.
a)	для памятников истории	— история возникновения: краткая характеристика событий и лиц, в связи с которыми объект приобрел значение памятника.
	для памятников архитектуры и монументального искусства	— автор, строитель, заказчик, история создания.

Автор проекта, ныне покойному, архитектор И. Молотовский. В эти же годы он спроектировал для Бичуги фабричный корпус и жилые дома для служащих.

Постройка возведена на средства фабриканта И. А. Коновалова в 1912 г. в связи со столетием промышленной деятельности Коноваловых.

б) перстройки и утраты, изменившие первоначальный облик памятника.

Произошли незначительные изменения на дворовом фасаде: заменены некоторые оконные проемы первого этажа, пробиты новые дверные проемы. Незначительно изменена внутренняя планировка. Утрачено первоначальное убранство интерьеров.

в) реставрационные работы (общая характеристика, время, автор, место хранения документации).

Ремонт проводился

VII. ОПИСАНИЕ ПАМЯТНИКА

а)	для памятников археологии	— характер культурного слоя, важнейшие находки,
	для памятников истории	— характеристика памятника, наличие, текст и время установления мемориальной доски,
	для памятников архитектуры	— основные особенности планировочной, композиционно-пространственной структуры и конструкций; характер декора фасадов и интерьеров, наличие живописи, скульптуры, прикладного искусства; строительный материал, основные габариты,
	для памятников монумент. исч-ва.	— основные особенности композиционного и колористического решения; тексты, материал, техника, размер.

Больница является центральным сооружением ансамбля Коноваловской больницы. К югу от нее — флигель родильного пристата, к северу — докторский корпус.

Это двухэтажное здание "U"-образное в плане.

Главный фасад сооружения, выходящий фланковыми разными, оформлен в центре монументальными нестиколонными портиком дорического ордера. Колонны его поддерживают полный антаблемент, трия которого украшен богатой лепниной из пышного стебля и розеток с маской льва в центре. В тыльшане фронтона помещены барельефы двух ангелов, несущих венок.

В оформлении боковых разлетов выделяются наличники двух световых окон. Он состоит из двух ионических колонн ионического портика из уровня первого этажа, которые поддерживают лепной карниз, и архивольта, обрамляющего полуциркульное окно второго этажа. Ризалиты украшены также лепным фризом аналогичным фризу портике.

Площадь стены главного фасада на уровне первого этажа на всем протяжении обработана под руст. Окна первого этажа украшены трехлепестковыми замками камня с маской льва на нем.

Внутренняя планировка здания — коридорная. В интерьере выделяется вестибюль с парадной лестницей, расположенный в северном крыле постройки. Группами лестницы мраморные, художественно-металлическое ограничение имеет традиционный классический рисунок из пересечения кругов. Стены вестибюля украшены богатой лепниной.

Удачная ориентация здания позволяет располагать больничные палаты на благоприятный стороны света. Корridor имеет естественное освещение. Хозяйственные помещения расположены в центральном малом крыле здания.

Постройка выполнена из кирпича и оштукатурена снаружи и внутри. Перекрытия бетонные. Одновременно со строительством, выполнялось оборудование для больницы, разрабатывались проекты интерьеров. Кровля железная.

5) общая оценка общественной, научно-исторической и художественной значимости памятника.

Болееящий пример больничной постройки в неоклассическом стиле.

VIII. ОСНОВНАЯ БИБЛИОГРАФИЯ, АРХИВНЫЕ ИСТОЧНИКИ, ИКОНОГРАФИЧЕСКИЙ МАТЕРИАЛ.

Товарищество издательств Ивана Коновалова с сыном 1812-1912 г.г.
Типография бр. Мекерт. Москва. Отд. 71-72.

IX. ТЕХНИЧЕСКОЕ СОСТОЯНИЕ

	хорошее	среднее	плохое	анарифное
характеристика общего состояния:				
для памятников археологии	культурного слоя важнейших находок			
для памятников архитектуры и истории	конструкций стен закрытый потолков пола декора фасадов интерьеров	Ф Ф Ф Ф		
в интерьере:	живописи скульптуры приклад. ис-ква			
для памятников монументального искусства	покрытия достоинства скульптуры грунта красочного слоя			

Х. СИСТЕМА ОХРАНЫ

	государств	республ.	местная	не состоит
2) категория охраны				

• 100 •

но определен



D000028929

Принадлежит Городраводству.

г) балансовая принадлежность и конкретное использование

Городская больница.

No Meiosis

Digitized by srujanika@gmail.com

— 10 —

в) дата и № охранного документа

Дата составления паспорта
20 февраля 1974 г.

197 F.

Comments

中華書局影印《蘇文忠公集》

Lamprologus callipterus, sp. n.

• 100 •

八

Зав. производственной группой
КИУ СФРЮ *управления культуры*


Святыни
(подпись)

Ин. гор. тип., заж. 456











МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ СССР • ПАМЯТНИКИ ИСТОРИИ И КУЛЬТУРЫ СССР (недвижимые)
 СОЮЗНАЯ РЕСПУБЛИКА РСФСР Мин. культив. Гос. инспекция по охране памятников культуры
 Адрес Иван. обл., г. Вичуга, ул. Больничная, 2. округ: населенный пункт
 (АССР) (номера домов и квартиры) (номера зданий и сооружений) (название охраны) НИКОЕ КУЛЬТУРЫ.

УЧЕТНАЯ КАРТОЧКА

I. НАИМЕНОВАНИЕ ПАМЯТНИКА Больница Коноваловская / главный корпус/.

II. ТИПОЛОГИЧЕСКАЯ ПРИНАДЛЕЖНОСТЬ

памятник археологии	памятник истории	памятник архитектуры	памятник монумент. ис-ва
		+	

III. ДАТИРОВКА ПАМЯТНИКА 1912г.

IV. ХАРАКТЕР СОВРЕМЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

по первоначальному назначению	культурно-просветительное	туристско-экскурсионное	лечебно-оздоровительное	жилые помещения	хозяйственные	не используется
+			+			

предлож. по использ.

V. ХАРАКТЕРИСТИКА ТЕХНИЧЕСКОГО СОСТОЯНИЯ

хорошее	среднее	плохое	аварийное
сообщай	республ.	местная	не состоит

VI. КАТЕГОРИЯ ОХРАНЫ

наличие утвержденной охранной зоны

да	нет
+	

VII. НАЛИЧИЕ ДОКУМЕНТАЦИИ

паспорт	фотографии	измеры	реставрационные материалы
+	+		

место хранения документов

Дата составления карточки
 «27 декабря 1974 г.
 М. П.

органы охраны	реставрационные мастерские	музей, архив, НИИ
союзный	республикан.	местные

Составитель

Смирнова Э.7 архитектор Инспектор по охране памятников


(Ф. и. о., должность или профессия, подпись)

Б. Г.

(Ф. и. о., подпись)

УЧЕТНАЯ КАРТОЧКА (оборотная сторона)

Фото или схематический план



Краткое описание

больница - центральное здание ансамбля Коноваловской больницы. Это двухэтажное здание "Ш"-образное в плане. Главный фасад оформлен шестиколонным портиком дорического ордера. Фриз украшен лепниной из листьев и завитков с масками львов.

Первый этаж обработан под руст. Окна украшены трехлепестковыми заржами и гирляндами с масками львов и драконов.

Внутренний планировка - коридорная. Удачная ориентация здания позволила расположить больничные палаты на благоприятные стороны света. Корridor имеет естественное освещение. Хозяйственные помещения расположены в центральном крыле здания.

Кровля железная.

Постройка выполнена из кирпича и оштукатурена снаружи и внутри. Арх. Жолтовский (?)